

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Polgármesterének**

**43 / 2021. (VI. 10.) számú  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának  
hatáskörében eljárva meghozott**

**határozata**

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának  
véleményezésére**

**A Polgármester**

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (VH16) és 2. (SZ1) mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosításával egyetért, jóváhagyja.

**Nyíregyháza, 2021. június 10.**



**Dr. Kovács Ferenc  
polgármester**

**A határozatot kapiák:**

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.

*Mes*

# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító:

12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja:

Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító:

VH16

Dátum:

2021.05.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezeték. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
Eszközcsoporthoz tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Mcs

# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta:  MEKH\_azonosító:

Üzemeltetés módja:

Vízközműrendszer\_azonosító:

Dátum:

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezeték. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



RaeS

Hüse Péter  
Nyíregyházi vízellátás,  
üzemvezető

# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító:

12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja:

Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Vízközműrendszer\_azonosító:

VH16

Dátum:

2021.05.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezeték. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268

Kelt.:

Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



MWS

Hüse Péter  
Nyíregyházi vízellátás  
üzemvezető

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: **Felújítás pótlás** MEKH\_azonosító: **12-17206-1-005-00-06**

Üzemeltetés módja: **Vagyonkezelt**

Közmű vagyon

Vízközműrendszer\_azonosító: **VH16**

Dátum: **2021.05.21**

**1.sz melléklet**

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
<b>2021 módosított</b>					
		<b>Vízelosztás / Ivóvízhálózat</b>			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezeték. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Hüse Péter  
Nyíregyházi vízellátási  
üzemvezető

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás      MEKH\_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Vízközműrendszer\_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.06.08

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2021 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvíztelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje	A vezérlő panel meghibásodott. A szakszervíz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.	A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvíztelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási határfok teljes romlásához vezet.	2 325
-------------	---	--	---	-------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 2 325

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Krajecz András**  
Nyíregyházi szennyvíz  
üzemvezető

*[Handwritten mark]*

2. számú melléklet a 43 / 2021. (VI. 10.) számú határozathoz

# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta:  MEKH\_azonosító:

Üzemeltetés módja:

Víziközműrendszer\_azonosító:

Dátum:

**1.sz melléklet**

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2021 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvíztelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje	A vezérlő panel meghibásodott. A szakszerviz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.	A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvíztelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási határfok teljes romlásához vezet.	2 325
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				2 325
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



**Krajecz András**  
Nyíregyházi szennyvíz  
üzemvezető

1. oldal, összesen: 1

Mos

2. számú melléklet a 43 / 2021. (VI. 10.) számú határozathoz

# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH\_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett Közmű vagyon Víziközműrendszer\_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.06.08 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2021 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvíztelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje	A vezérlő panel meghibásodott. A szakszervíz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.	A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvíztelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási hatások teljes romlásához vezet.	2 325
-------------	---	--	--	-------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 2 325

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Krajecz András  
Nyíregyházi szennyvíz  
üzemvezető

1. oldal, összesen: 1

2. számú melléklet a 43 / 2021. (VI. 10.) számú határozathoz

H002



# Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH\_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.06.08

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2021 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvíztelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje	A vezérlő panel meghibásodott. A szakszervíz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.	A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvíztelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási határfok teljes romlásához vezet.	2 325
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				2 325
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Krajecz András  
Nyíregyházi szennyvíz  
üzemvezető

1. oldal, összesen: 1

2. számú melléklet a 43 / 2021. (VI. 10.) számú határozathoz

MD